



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Patlama ve Acil Tahliye Tatbikatı

Patlama Acil Durum Tatbikatı

Günebakan Ekmek ve Unlu Mamuller San. Tic. Ltd. Şti.

Selçuklu, Konya

Bağlı Acil Durum Planı: **Günebakan Ekmek ve Unlu Mamuller San. Tic. Ltd. Şti.**

Doküman No	TTB-2026-8DA654 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	10.71.02
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-8DA654
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Günebakan Ekmek ve Unlu Mamuller San. Tic. Ltd. Şti.
Acil Durum Türü	Patlama
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	34 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	4 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Un siloları/eleme bölümünde un tozu patlaması

Un depolama/eleme bölümünde askıda un tozunun tutuşma kaynağıyla patlaması senaryosu üzerinden, tahliye ve müdahale habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Eleme bölümü un tozu + kıvılcım → patlama/parlama → alarm → bölge enerji kesme → müdahale → tahliye → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Toz patlaması algılama
- Tutuşma kaynağı/enerji kesme
- Müdahale
- Tahliye ve sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Parlama/patlama alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Eleme/fırın enerji kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Söndürme müdahalesi	14:02	14:02	Zamanında
4	Acil çıkış açma	14:02	14:03	+1 dk gecikme
5	Toplanma + sayım	14:03	14:03	Zamanında
6	Değerlendirme	14:04	14:04	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama	İyi	Parlama hızlı fark edildi.
Enerji kesme	Çok İyi	Eleme + fırın anında durdu.
Tahliye süresi	Çok İyi	4 dakika.
Acil çıkış kullanılabilirliği	Geliştirilmeli	Bir çıkış önü tepsi arabasıyla kısmen kapalı.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
👤 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Hızlı müdahale.
👤 Tahliye Ekibi	★★★★★ (5)	Küçük ekip hızlı tahliye.
👤 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Yanık protokolü hazır.
👤 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Eleme/silo bölümünde statik topraklama bir noktada yetersiz — tutuşma riski.	YUKSEK
2	Fırın bölgesi acil çıkış önü tepsi arabasıyla kısmen kapalı.	YUKSEK
3	Un tozu birikimi periyodik temizlik dışında bir alanda mevcut.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Silo/eleme statik topraklama kontrol edilip düzeltilecek.
- Acil çıkış önleri sürekli boş tutulacak (işaretleme + günlük kontrol).
- Un tozu birikim alanları temizlik programına eklenecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Levent Er

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı