



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Çevre Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi San. Tic. Ltd. Şti.

Gebze, Kocaeli

Bağlı Acil Durum Planı: Çevre Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi San. Tic. Ltd. Şti.

Doküman No	TTB-2026-9380E2 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	38.11.01
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-9380E2
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Çevre Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi San. Tic. Ltd. Şti.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	44 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	6 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Atık balya sahasında kızışma/yangın

Geri dönüşüm balya depolama sahasında kızışma (self-ignition) kaynaklı yangının yayılımı, saha tahliyesi ve müdahale koordinasyonu habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Balya sahasında kızışma → duman → alarm → balya ayırma (iş makinesi) → söndürme müdahalesi → tahliye → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Kızışma/duman algılama
- İş makinesiyle balya ayırma
- Hidrant/su kaynağı
- Tahliye ve sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Duman tespiti + alarm	14:00	14:00	Zamanında
2	İş makinesiyle yanan balya ayırma	14:01	14:01	Zamanında
3	Söndürme müdahalesi (hidrant)	14:02	14:02	Zamanında
4	Rüzgâr yönü tahliyesi	14:04	14:05	+1 dk gecikme
5	Toplanma + sayım	14:05	14:05	Zamanında
6	Değerlendirme	14:06	14:06	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama	Geliştirilmeli	Kızıışma geç fark edildi (termal izleme yok).
İş makinesi koordinasyonu	İyi	Yanan balya ayrıldı.
Su kaynağı/hidrant	Geliştirilmeli	Uzak köşede basınç düştü.
Tahliye	İyi	Rüzgâr yönüne göre doğru.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
🧑‍🚒 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Hidrant + iş makinesi koordinasyonu iyi.
🧑‍🚒 Tahliye Ekibi	★★★★☆ (4)	Rüzgâr yönü doğru.
🧑‍🚒 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
🧑‍🚒 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Saha kapatma düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Balya sahası termal/kızışma izleme yok — erken tespit gecikiyor.	YUKSEK
2	Sahanın uzak köşesinde hidrant su basıncı yetersiz.	YUKSEK
3	İş makinesi operatörü acil durum görev dağılımında tanımlı değil.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Balya sahasına periyodik termal kamera/sıcaklık izleme uygulanacak.
- Uzak köşe için ek su kaynağı/hidrant basınç düzeltmesi yapılacak.
- İş makinesi operatörleri acil durum görev dağılımına eklenecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Nalan Tunç
İşveren Vekili

Ali Çelik
İSG Uzmanı