



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Toprak Seramik Karo San. Tic. A.Ş.

Bozüyük, Bilecik

Bağlı Acil Durum Planı: **Toprak Seramik Karo San. Tic. A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-BD5230 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	23.31.01
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-BD5230
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Toprak Seramik Karo San. Tic. A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	88 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	6 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Sırlama hattı elektrik panosunda yangın

Sırlama hattı ana elektrik panosunda aşırı ısınma sonucu çıkan yangının erken tespiti ve üretim sahasının tam tahliyesi senaryosu üzerinden habersiz saha tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

Senaryo Akışı

Sırlama hattı elektrik panosunda ark → yangın → duman dedektörü alarmı → ekiplerin göreve başlaması → hat enerji kesme (LOTO) → söndürme müdahalesi → tahliye → toplanma alanı sayımı.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Yangın algılama ve alarm
- Ekip müdahale süresi
- Tahliye güzergâhı kullanılabilirliği
- Toplanma alanı sayımı

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Duman dedektörü alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Sırlama hattı enerji kesme (LOTO)	14:01	14:01	Zamanında
3	Söndürme müdahalesi (CO2/KKT)	14:02	14:02	Zamanında
4	Tahliye anonsu	14:04	14:05	+1 dk gecikme
5	Toplanma alanı sayımı	14:05	14:05	Zamanında
6	Değerlendirme	14:06	14:06	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Alarm ve haber verme	İyi	Alarm tüm sahada duyuldu.
Tahliye süresi (hedef ≤8 dk)	Çok İyi	6 dakikada tamamlandı.
Söndürme müdahalesi	Geliştirilmeli	Söndürme ekibi 1 dk gecikmeli ulaştı.
Sayım ve eksik tespiti	İyi	88/88 sayıldı, fırın hattında 1 personel geç fark edildi.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
🧑‍🚒 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Etkili, ulaşım süresi kısaltılmalı.
🧑‍🚒 Tahliye/Kurtarma Ekibi	★★★★★ (5)	Güzergâh ve sayım kusursuz.
🧑‍🚒 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
🧑‍🚒 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Giriş-çıkış kontrolü düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Sırlama hattı yangın dolabı hortumunda ek noktasında sızdırma — değişimi gerekli.	YUKSEK
2	Söndürme ekibinin fırın hattına ulaşım süresi hedefin üzerinde (1 dk gecikme).	ORTA
3	2 numaralı acil çıkış yönlendirme levhasının acil aydınlatması çalışmıyor.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Yangın dolabı hortumu değiştirilecek ve tüm dolaplar periyodik kontrole alınacak.
- Fırın hattına en yakın noktaya ek seyyar söndürme istasyonu konumlandırılacak.
- Acil çıkış yönlendirme levhalarının aydınlatması aylık kontrol listesine eklenecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Levent Er

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı