



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Stil Kuaför ve Güzellik Salonu Ltd. Şti.

Nilüfer, Bursa

Bağlı Acil Durum Planı: **Stil Kuaför ve Güzellik Salonu Ltd. Şti.**

Doküman No	TTB-2026-BAAAAD · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	96.21.01
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-BAAAAAD
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Stil Kuaför ve Güzellik Salonu Ltd. Şti.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	18 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	3 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Kimyasal/aerosol depo ve saç kurutma bölgesinde yangın

Kuaför salonunda aerosol/kimyasal (saç spreyi, aseton vb.) yakınında ısı/kıvılcım kaynaklı tutuşma senaryosu üzerinden, hızlı tahliye habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Aerosol/kimyasal tutuşması → alarm → elektrikli cihaz kesme → küçük yangın müdahalesi → müşteri+personel tahliyesi → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Yangın algılama
- Aerosol/kimyasal yangını müdahale
- Müşteri tahliyesi
- Sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Yangın algılama/alarm	14:00	14:00	Zamanında
2	Elektrikli cihaz kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Küçük yangın müdahale (KKT)	14:01	14:01	Zamanında
4	Müşteri+personel tahliye	14:02	14:03	+1 dk gecikme
5	Toplanma + sayım	14:02	14:02	Zamanında
6	Değerlendirme	14:03	14:03	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama	İyi	Hızlı fark edildi.
Müdahale	İyi	KKT ile küçük yangın söndürüldü.
Tahliye süresi	Çok İyi	3 dakika.
Çıkış kapasitesi	Geliştirilmeli	Tek çıkış — ikinci çıkış yok.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
🧑 Söndürme/Personel	★★★★☆ (4)	KKT müdahale doğru.
🧑 Tahliye/Yönlendirme	★★★★★ (5)	Müşteriler hızlı çıkarıldı.
🧑 İlk Yardım	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
🧑 Koruma	★★★★☆ (4)	Düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Salonda tek çıkış var, ikincil acil çıkış yok — yangında sıkışma riski.	YUKSEK
2	Aerosol/yanıcı kimyasal ürünler ısı kaynağına (kurutma) yakın rafta.	YUKSEK
3	Yangın söndürücü personel tarafından kullanım eğitimi eksik.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- İkincil acil çıkış/kaçış imkânı değerlendirilecek, mümkün değilse çıkış sürekli boş tutulacak.
- Aerosol/yanıcı ürünler ısı kaynağından uzağa, uygun dolaba alınacak.
- Tüm personele yangın söndürücü kullanım eğitimi verilecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Nalan Tunç
İşveren Vekili

Ali Çelik
İSG Uzmanı