



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Ulusal Metal İşleme ve Makine San. A.Ş.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ankara

Bağlı Acil Durum Planı: **Ulusal Metal İşleme ve Makine San. A.Ş. 2026 Acil Durum Planı**

Doküman No	TTB-2026-43F507 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	25.61.06
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-43F507
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Ulusal Metal İşleme ve Makine San. A.Ş. 2026 Acil Durum Planı
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	76 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	6 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Yağ/talaş ve kaynak bölgesinde yangın

Metal işleme atölyesinde kaynak/taşıma kıvılcımının yağ-talaş birikimini tutuşturması senaryosu üzerinden, tahliye ve müdahale habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Kıvılcım + yağ/talaş tutuşması → alarm → tezgâh/elektrik kesme → söndürme müdahalesi → tahliye → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Yangın algılama
- Tezgâh/elektrik kesme
- Söndürme müdahalesi
- Tahliye ve sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Yangın alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Tezgâh/elektrik kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Söndürme müdahalesi (KKT)	14:02	14:02	Zamanında
4	Tahliye	14:04	14:05	+1 dk gecikme
5	Toplanma + sayım	14:05	14:05	Zamanında
6	Değerlendirme	14:06	14:06	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Algılama	İyi	Alarm hızlı çalıştı.
Enerji kesme	Çok İyi	Tezgâhlar anında durdu.
Müdahale	İyi	KKT ile söndürme doğru.
Tahliye süresi	İyi	6 dakika.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
👤 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Yağ yangını için doğru ajan.
👤 Tahliye Ekibi	★★★★★ (5)	Akış düzenli.
👤 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
👤 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Yağ/talaş birikimi periyodik temizlik dışında — kaynak kıvılcımıyla yangın yükü.	YUKSEK
2	Sıcak iş (kaynak/taşıma) izin sistemi her vardiyada tutarlı uygulanmıyor.	YUKSEK
3	Kaynak bölgesi yangın söndürücü erişimi bir noktada uzak.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Yağ/talaş birikim alanları günlük/haftalık temizlik programına alınacak.
- Sıcak iş izin sistemi tüm vardiyalarda zorunlu uygulanacak ve denetlenecek.
- Kaynak bölgelerine yakın ilave yangın söndürücü konumlandırılacak.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Kemal Arslan
İşveren Vekili

Ali Çelik
İSG Uzmanı