



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Patlama ve Acil Tahliye Tatbikatı

Patlama Acil Durum Tatbikatı

Taş ve Maden Ocakları San. Tic. A.Ş.

Afyonkarahisar

Bağlı Acil Durum Planı: **Taş ve Maden Ocakları San. Tic. A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-E918DD · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	08.11.01
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-E918DD
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Taş ve Maden Ocakları San. Tic. A.Ş.
Acil Durum Türü	Patlama
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	70 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	7 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Açık ocak patlatma öncesi/sonrası güvenlik ihlali

Açık maden ocağında patlatma operasyonunda güvenli mesafe/işaret ihlali ve erken/geç patlama senaryosu üzerinden, tahliye ve emniyet çemberi habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Patlatma sinyali → emniyet çemberi + güvenli mesafeye çekilme → araç/personel sayımı → patlatma → bekleme + kontrol → sahaya dönüş.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Patlatma sinyal/işaret sistemi
- Güvenli mesafe emniyet çemberi
- Araç/personel sayımı
- Patlatma sonrası kontrol

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Patlatma öncesi sinyal	14:00	14:00	Zamanında
2	Emniyet çemberi + güvenli mesafe	14:01	14:01	Zamanında
3	Araç/personel sayımı	14:03	14:03	Zamanında
4	Patlatma + bekleme	14:04	14:05	+1 dk gecikme
5	Kontrol + dönüş	14:06	14:06	Zamanında
6	Değerlendirme	14:07	14:07	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Sinyal/işaret sistemi	Geliştirilmeli	Uzak panoda sinyal duyulabilirliği düşük.
Güvenli mesafe	İyi	Çember büyük ölçüde sağlandı.
Sayım	İyi	Araç/personel sayıldı.
Patlatma sonrası kontrol	İyi	Bekleme süresi uygulandı.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
Patlatma/Emniyet Ekibi	★★★★☆ (4)	Güvenli mesafe yönetimi iyi.
Sayım/Koordinasyon	★★★★☆ (4)	Araç sayımı düzenli.
İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	Hazır bekledi.
Nezaret/Koruma	★★★★☆ (4)	Çember kontrolü düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Patlatma güvenli mesafe sınırı işaret bayrağı bir yönde eksik — ihlal riski.	YUKSEK
2	Patlatma sinyalinin sahanın uzak panosunda duyulabilirliği düşük.	YUKSEK
3	Patlatma sonrası bekleme/kontrol süresi bazı personelce erken bitirilme eğiliminde.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Güvenli mesafe sınır işaretleri/bayrakları tamamlanıp periyodik kontrol edilecek.
- Patlatma sinyal sistemi (siren/ışık) sahanın tamamına duyulur/görülür hale getirilecek.
- Patlatma sonrası bekleme süresi prosedürü pekiştirilecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Nalan Tunç
İşveren Vekili

Ali Çelik
İSG Uzmanı