



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Gaz Kaçağı ve Acil Tahliye Tatbikatı

Gaz Sızıntısı Acil Durum Tatbikatı

Güven Et ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya

Bağlı Acil Durum Planı: **Güven Et ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.**

Doküman No	TTB-2026-B957E8 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	10.13.03
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-B957E8
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Güven Et ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Acil Durum Türü	Gaz Sızıntısı
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	46 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	5 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Soğutma sisteminde amonyak (NH3) gaz kaçağı

Et işleme tesisinde amonyaklı soğutma sisteminin bir bağlantısından gaz kaçağı senaryosu üzerinden, tahliye ve gaz müdahalesi habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Soğutma hattı NH3 kaçağı → gaz dedektörü alarmı → kompresör durdurma → bölge tahliye (rüzgâr üstü) → gaz maskeli müdahale → havalandırma → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- NH3 gaz algılama
- Kompresör/sistem durdurma
- Rüzgâr üstü tahliye
- Gaz maskeli müdahale

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Gaz dedektörü alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Soğutma kompresörü durdurma	14:01	14:01	Zamanında
3	Rüzgâr üstü tahliye	14:02	14:02	Zamanında
4	Gaz maskeli izolasyon	14:03	14:04	+1 dk gecikme
5	Havalandırma	14:04	14:04	Zamanında
6	Sayım	14:05	14:05	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
NH3 algılama	İyi	Dedektör erken tetiklendi.
Sistem durdurma	Çok İyi	Kompresör anında durduruldu.
Rüzgâr üstü tahliye	Geliştirilmeli	İkincil toplanma alanı belirsizdi.
Gaz maskeli müdahale	İyi	Doğru KKD kullanıldı.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
 Gaz Müdahale Ekibi	★★★★☆ (4)	Maske + izolasyon doğru.
 Tahliye Ekibi	★★★★☆ (4)	Rüzgâr yönü dikkate alındı.
 İlk Yardım Ekibi	★★★★☆ (4)	NH3 maruziyet protokolü hazır.
 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Bölge kapatma düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Amonyak (NH3) için uygun gaz maskesi kartuşları sayıca sınırlı — müdahale kapasitesi düşük.	YUKSEK
2	Rüzgâr yönüne göre ikincil toplanma alanı tanımsız.	ORTA
3	Soğutma sistemi acil durdurma butonu bir noktadan uzak.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- NH3 uyumlu maske/kartuş stoğu artırılıp tarih takibine alınacak.
- Rüzgâr yönüne göre birincil/ikincil toplanma alanı tanımlanacak.
- Soğutma sistemi acil durdurma butonları erişilebilir noktalara eklenecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Levent Er

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı