



TATBİKAT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yangın ve Acil Tahliye Tatbikatı

Yangın Acil Durum Tatbikatı

Deniz Tersanesi Gemi İnşa ve Onarım San. A.Ş.

Altınova, Yalova

Bağlı Acil Durum Planı: **Deniz Tersanesi Gemi İnşa ve Onarım San. A.Ş.**

Doküman No	TTB-2026-0D0720 · Rev. 1.0
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Rapor Tarihi	29 Temmuz 2026
NACE Kodu	30.11.02
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik

Bu belge 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG: 28681, 18.06.2013) Madde 11-12 ve ISO 45001:2018 Madde 8.2 (Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale) kapsamında düzenlenmiştir.

1 Tatbikat Künyesi

Doküman No	TTB-2026-0D0720
Revizyon / Yayın Tarihi	Rev. 1.0 · 29 Temmuz 2026
Bağlı Acil Durum Planı	Deniz Tersanesi Gemi İnşa ve Onarım San. A.Ş.
Acil Durum Türü	Yangın
Tatbikat Tarihi	15 Temmuz 2026
Başlangıç Saati	14:00
Uygulama Yöntemi	Saha Uygulaması
Bildirim Durumu	Habersiz
Katılımcı Sayısı	118 kişi
Tahliye/Müdahale Süresi	7 dakika
Tatbikat Sorumlusu	Ali Çelik
Planlanan Bir Sonraki Tatbikat	15 Temmuz 2027 (yilda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)

2 Tatbikat Senaryosu

Gemi bloğu içinde sıcak iş (kaynak) kaynaklı yangın

Kapalı gemi bloğunda kaynak/taşıma sırasında tutuşma ve dumanın kapalı hacimde birikmesi senaryosu üzerinden, blok içi kurtarma ve tahliye habersiz tatbikatla test edilmiştir.

Senaryo Akışı

Blok içi sıcak iş → tutuşma → duman birikimi → yangın gözcüsü alarmı → blok enerjisi/gaz kesme → kapalı alan kurtarma → tahliye → sayım.

Tatbikatta Test Edilen Hususlar

- Sıcak iş yangın gözcüsü
- Kapalı hacim duman yönetimi
- Kapalı alan kurtarma
- Tahliye ve sayım

3 Katılımcı Kadrosu ve Görev Dağılımı

Görev dağılımı kaydı bulunmuyor.

4 Uygulama Zaman Çizelgesi

#	Olay / Aşama	Planlanan	Gerçekleşen	Değerlendirme
1	Yangın gözcüsü alarmı	14:00	14:00	Zamanında
2	Blok gaz/enerji kesme	14:01	14:01	Zamanında
3	Kapalı alan kurtarma (uçayak)	14:03	14:03	Zamanında
4	Blok tahliyesi	14:04	14:05	+1 dk gecikme
5	Toplanma + sayım	14:06	14:06	Zamanında
6	Değerlendirme	14:07	14:07	Zamanında

5 Değerlendirme

Etkinlik Ölçüm Kriterleri

Değerlendirme Kriteri	Seviye	Açıklama
Sıcak iş gözetimi	İyi	Yangın gözcüsü anında müdahale etti.
Kapalı hacim tahliyesi	Geliştirilmeli	Duman kapalı blokta hızlı birikti.
Kapalı alan kurtarma	İyi	Üçayak/vinç kurtarma uygulandı.
Tahliye süresi	İyi	7 dakika.

Ekip Performansı

Ekip	Puan (5 üzerinden)	Not
🧑‍🔧 Söndürme Ekibi	★★★★☆ (4)	Blok içi müdahale zor ama etkili.
🧑‍🔧 Kapalı Alan Kurtarma Ekibi	★★★★☆ (4)	Üçayak kurulumu hızlandırılmalı.
🧑‍🔧 İlk Yardım Ekibi	★★★★★ (5)	Duman soluma protokolü doğru.
🧑‍🔧 Koruma Ekibi	★★★★☆ (4)	Blok kapatma düzenli.

6 Tespitler ve İyileştirme Önerileri

Tespit Edilen Uygunsuzluklar

#	Tespit / Bulgu	Öncelik
1	Kapalı alan kurtarma üçayağı/teçhizatı blok sahasına uzak — kurtarma gecikir.	YUKSEK
2	Blok içi acil aydınlatma bir bölümde yetersiz.	ORTA
3	Sıcak iş izin formunda yangın gözcüsü süresi net değil.	ORTA

İyileştirme Önerileri

- Kapalı alan kurtarma seti aktif bloklara yakın konumlandırılacak.
- Blok içi acil aydınlatma güçlendirilecek.
- Sıcak iş izin prosedürüne yangın gözcüsü süresi netleştirilerek eklenecek.

7 Sonuç ve Onay

İşbu tatbikat, yukarıda belirtilen senaryo çerçevesinde gerçekleştirilmiş; katılım, uygulama süreleri ve gözlemler kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen hususlar acil durum planının güncellenmesinde ve bir sonraki tatbikatın planlanmasında dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği bir sonraki tatbikatın **15 Temmuz 2027 (yılda en az 1 tatbikat — Acil Durumlar Yön. Md. 13)** tarihine kadar yapılması planlanmaktadır.

Kemal Arslan

İşveren Vekili

Ali Çelik

İSG Uzmanı